


# Correia Variadora



As correias variadoras possuem esse nome pois são utilizadas em polias que abrem e fecham aumentando ou diminuindo o seu diâmetro e consequentemente variando a velocidade periférica da correia.

São construídas com dentes moldados para melhorar a refrigeração da transmissão e suas laterais são em ângulo, geralmente de 30°, para maior aderência nas polias.

As correias variadoras são dimensionadas pelo comprimento, largura e espessura.

<b>Espessuras disponíveis</b>
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm

<b>Padronizadas</b>
Correias Universal Variadora Bob Cat M600 1510 X 46 X 19
Correias Universal Variadora Bob Cat M711 1580 X 46 X 19
Correias Universal Variadora Fresa 890 X 38 X 12
Correias Universal Variadora Fresa 900 X 37 X 10
Correias Universal Variadora Fresa 900 X 38 X 12 ( 875 VC 38 )
Correias Universal Variadora Fresa 920 X 38 X 12 ( 900 VC 38 )
Correias Universal Variadora Fresa 940 X 38 X 12 ( 920 VC 38 )
Correias Universal Variadora Fresa 960 X 37 X 10
Correias Universal Variadora HBX 1840 LA X 52 X 17 Angulo 33°
Correias Universal Variadora Heidelberg 2330 X 1.7/8 X 3/8
Correias Universal Variadora Maquina de Pão 930 X 24 X 9 - Gpaniz
Correias Universal Variadora Sew 655 LI X 705 LA X 25 X 8
Correias Universal Variadora Sew 680 LI X 730 LA X 25 X 8
Correias Universal Variadora Sew 790 LI X 853 LA X 32 X 10
Correias Universal Variadora Sew 820 LI X 883 LA X 32 X 10
Correias Universal Variadora Sew 1000 LI X 1082 LA X 40 X 13
Correias Universal Variadora Sew 1040 LI X 1122 LA X 40 X 13
Correias Universal Variadora Sew 1180 LI X 1281 LA X 52 X 16
Correias Universal Variadora Sew 1445 LI X 1564 LA X 70 X 19